

今月の現場


当社で施工した
工事をご紹介
No61

(株)健工舎イガワ
金沢市久安 4-17
242-3910

ウナシンビル看板工事




工事前



「金沢市屋外広告物条例」により撤去することになりました。

工事中



歩道の使用許可が0時から5時までのため夜間に工事を行いました

高さ4m幅70cmの看板を
リッカーで吊りながら切断しました

「金沢市屋外広告物条例」とは？

屋外広告物（看板）は、自然や街並みの景観を守るためと、落下や倒壊による危険性や、交通安全上の妨げにならないよう大きさや色などが条例で定められています。




Kさま邸外壁補修工事



工事前



モルタル壁にひび割れがありそこから雨水が侵入し、長年の劣化により壁が脱落しました



「モルタル壁」と「ひび割れ」

モルタル壁とは、網の針金の上にモルタル（砂とコンクリート、水を混ぜたもの）を塗り付けて、その後塗装をした外壁のことです。乾燥と収縮などの理由により、どうしても「ひび割れ」が発生しやすい外壁になります。このひび割れが出来た場合、そこから雨水が浸み込みモルタルの裏にある木材や金属が腐食し、外壁だけでなく建物自体が劣化してしまいます。ひび割れが出来たら塗り替えるかとりあえず雨水が入らないようにひび割れにコーキングをすることが大切です。

工事後



今は空き家なので板金だけの補修にしました



「空き家」のことでお悩みではありませんか？

「空き家」の不動産売買や賃貸、解体や外回りの点検、管理などもお気軽にご相談ください



看板工事・外壁補修工事やその他の工事も

お気軽にご相談ください

